

การส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

หลักฐานประกอบ

1

รายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

2


รายงานการจัดการพลังงานโรงงาน
/อาคารควบคุม

3

แผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลรายงานการจัดการ
พลังงานและรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

การดำเนินการ

STEP
01

การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานพร้อมหลักฐานประกอบดำเนิน
การได้ 3 วิธีคือ 1. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
2. ส่งด้วยตนเอง
3. ทาง E-form 



ดำเนินการไม่เกิน
128 วันทำการ

STEP
02

STEP
03

แจ้งผลพิจารณาให้ทาง
อาคาร/โรงงานควบคุม
ทราบ 